

Termo Trasferibili

CLEARprint
1700

nota tecnica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Termotrasferibili da stampa in poliuretano trasparente stampabile con stampanti eco solvent ed a solvente puro.

Spessore: 60 μ

Supporto: Poliestere trasparente

TESSUTI COMPATIBILI

Ideale per l'applicazione su abiti chiari in cotone, poliestere e tessuti misti.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

CLEARPRINT 1700 è indicato per l'uso su molti tessuti naturali e sintetici resistenti al calore. A causa delle possibili variazioni nei tessuti e nelle condizioni di trasferimento, prima di intraprendere il ciclo produttivo gli utilizzatori devono sempre controllare la compatibilità del film transfer con i tessuti specifici e le proprietà di ancoraggio e di resistenza al lavaggio. Tessuti che possono sembrare simili, ma provenienti da differenti lotti di produzione, possono alterare la resistenza ai lavaggi.

1) Stampa ed intaglio

- Preparare l'immagine al **negativo** seguendo le indicazioni del produttore della stampante:
 - Prestare attenzione alla temperatura di stampa (45°C) ed asciugatura (50°C)
 - Utilizzare un adeguato profilo di stampa
 - Lasciare asciugare la stampa a temperatura ambiente almeno 4 ore

2) Trasferimento a caldo

- Spellicolare il materiale in eccesso
- Trasferire l'immagine sul capo ad una temperatura di 160°C per 20 secondi esercitando una pressione media
- Lasciare raffreddare e rimuovere lentamente la carta di supporto

RESISTENZA AI LAVAGGI

Rispettare sempre le indicazioni di lavaggio riportate sulle etichette degli indumenti. Dopo aver effettuato il trasferimento a caldo si consiglia di aspettare 24 ore prima di lavare il capo.

Temperatura di lavaggio: lavare a capo rovescio ad una temperatura di 60°C, non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi.

Asciugatrici o cicli di lava/asciuga: sì

Lavaggio a secco: le stampe non resistono al lavaggio a secco ed i capi dovranno essere etichettati di conseguenza

Stiratura: a rovescio

Stoccaggio: conservare la bobina in posizione verticale in un ambiente asciutto per circa 1 anno, ad una temperatura di 15-25°C ed al riparo dalla luce

RACCOMANDAZIONI

I termotrasferibili da stampa sono molto delicati: si raccomanda di maneggiare con cura e con mani pulite. Conservare il prodotto in un involucro di plastica per proteggerlo dalla polvere.

IMPORTANTE: prima di intraprendere un ciclo produttivo controllare sempre che Clearprint 1700 sia compatibile con i tessuti specifici e che le proprietà di resistenza siano accettabili. È quindi impossibile dare garanzie in tutti i casi ed è necessario eseguire test sui singoli indumenti e lotti di produzione.

Febbraio 2011

Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, sono basati sulle conoscenze del momento e ritenute accurate. Poiché la nostra politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto all'utilizzatore di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali.