



QUICKFLEX



CLASS
1



PU



165°C



PEEL : HOT



Flex Blade 45°
Medium-high Pressure



80 µm



5 Sec

SPECIFICHE

SPESSORE:  Poliuretano 50 - 60 microns

LINER: Poliestere trasparente e adesivo

CERTIFICATI:  Oeko-Tex Label Standard 100 Class I

APPLICAZIONI

1. Taglio del materiale speculare con lama per termoadesivi
2. Eliminare il materiale in eccesso
3. Pressare il capo a caldo su una pressa SEFA a 165° C e proteggere il liner in poliestere con una carta siliconata
5 sec - pressione medio-alta
4. Rimuovere il liner quando caldo



APPLICARE SU

Cotone • Poliestere • Fibre acriliche e simili

CURA E MANTENIMENTO

- Rispettare sempre le istruzioni
- Attendere 24 ore dopo l'applicazione per il lavaggio
- Stirare solo il retro

LAVAGGIO

- Max 60° C
- Preferibilmente al rovescio
- Non usare candeggina
- Approvato per asciugatrice
- Non approvato il lavaggio a

secco

STOCCAGGIO

- Fino ad 1 anno
- In una stanza senza umidità(15-30° C)
- Lontano dalla luce
- In posizione verticale

Chemica
Heat transfers for textiles